

PROGRAM PRAC
DACH I ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA

Biała 28, 98-332 Rząśnia



dr Magdalena Kwiatkowska

ul. Batorego 15/25, 97-300 Piotrków Trybunalski

Tel: 784-904-731, e-mail: biuro@konserwacja-zabytkow.pl

2023 r.

Za zgodność z oryginałem

Ks. Tadeusz Orzechowski

PROBOSZCZ

K. Orzechowski

HISTORIA OBIEKTU¹

Kościół św. Jana Chrzciciela w Białej Szlacheckiej został wzniesiony we wsi Wola Czyżewska (obecnie Wola Grzymalina), parafia Łękińska w 1584 roku (o czym świadczy data wyryta na nadprożu zachodniego portalu) z fundacji ówczesnego dziedzica wsi Jana Grzymały Wolskiego. Konsekrowany pod wezwaniem św. Jan Chrzciciela w 1594 r. - przez biskupa Kraszkowskiego, sufragana gnieźnieńskiego. Kościół posiadał również boczną kaplicę od północnej strony wybudowaną w 1729 r. przez Krystynę z Małachowskich Siemińską, wdowę po sędzim sieradzkim, pod którą była murowana krypta dla chowania zmarłych. Obecnie kaplica ta nie istnieje i brak jakichkolwiek przekazów na temat jej wyglądu i kiedy została rozebrana. Kościół jest zbudowany w stylu wieluńskim, z drzewa modrzewiowego.

W nawie dwa boczne ołtarze drewniane, polichromowane z pięknymi obrazami: św. Antoniego Padewskiego, św. Mikołaja, św. Barbary. Przy północnej ścianie prezbiterium znajduje się drewniana, rzeźbiona i polichromowana ambona z XVIII w. w typie przyściennym oraz chrzcielnica również drewniana, rzeźbiona i polichromowana. Fundatorką mogła być Krystyna z Małachowskich Siemińska, wdowa po sędzim sieradzkim która w 1729 roku wystawiła obecnie nieistniejącą kaplicę Matki Boskiej Różańcowej. Na ścianach kościoła widnieją fragmenty polichromii z XVI w.

¹ Opracowano na podstawie białych kart obiektu.

Za zgodność z oryginałem

Ms. Tadeusz Orzeszyński

PROBOSZCZ

T. Orzeszyński

STAN ZACHOWANIA

Kościół wykonano w konstrukcji zrębowej, z drewna iglastego.

Dach kryty gontem, z drewna iglastego.

Obecnie ściany zewnętrzne i gonty pokryte są warstwą zabrudzeń, częściowo mikroorganizmicznych.

W związku z tym, zaplanowano przeprowadzenie poniżej proponowanych prac polegających na oczyszczeniu, a następnie impregnacji powierzchni.

Za zgodność z oryginałem

Ks. Tadeusz Orzeszyński

PROBOSZCZ

K. J. Orzeszyński

PROPONOWANE POSTĘPOWANIE

Prace remontowe w kościele będą polegały na naprawie i zabezpieczeniu ścian zewnętrznych i dachu:

1. DACH

- a. Zostaną przeprowadzone prace polegające na usunięciu nalotów z powierzchni gontów (szczotkowanie/omiatanie szczotkami malarskimi oraz mycie wodą pod ciśnieniem). Jednokrotnie lub w razie potrzeby dwukrotnie.
- b. Oczyszczony gont zostanie zaimpregnowany środkiem biobójczym GONTOX.

2. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE

- a. Zostaną przeprowadzone prace polegające na usunięciu nalotów z powierzchni ścian zewnętrznych (szczotkowanie/omiatanie szczotkami malarskimi oraz mycie wodą pod ciśnieniem). Jednokrotnie lub w razie potrzeby dwukrotnie.
- b. Zostaną dobite wystające gwoździe mocujące gonty.
- c. Oczyszczone powierzchnie ścian zostaną zaimpregnowane środkiem biobójczym GONTOX.

Oczekuje się, że przeprowadzenie wyżej wskazanych prac doprowadzi do oczyszczenia oraz zabezpieczenia zewnętrznych powierzchni gontów oraz ścian zewnętrznych kościoła.

Za zgodność z oryginałem

Ks. Tadeusz Orzeszyński
PROBOSZCZ



FOTOGRAFIE



Fot. 1. KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA

Biała 28, 98-332 Rzaśnia

fot. M. Kwiatkowski 2023 r.

Za zgodność z oryginałem
Ks. Tadeusz Olszowski
PROFESOR

Ks. T. Olszowski



Fot. 2. KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA

Biała 28, 98-332 Rząśnia

fot. M. Kwiatkowski 2023 r.

Za zgodność z oryginałem

Ks. Tadeusz Orzeszyński

PROBOSZCZ

KT. Orzeszyński



Fot. 3. KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA

Biała 28, 98-332 Rzaśnia

fot. M. Kwiatkowski 2023 r.

Za zgodność z oryginałem

Ks. Tadeusz Orzechyński

PROBOSZCZ

K.T. Orzechyński



Fot. 4. KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA

Biała 28, 98-332 Rząśnia

fot. M. Kwiatkowski 2023 r.

Za zgodność z oryginałem

Ks. Tadeusz Orzechowski

PROBOSZCZ

Ks. Orzechowski



Fot. 5. KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA

Biała 28, 98-332 Rząśnia

fot. M. Kwiatkowski 2023 r.

Za zgodność z oryginałem

Ks. Tadeusz Orzeszyna

PROBOSZCZ

Tadeusz Orzeszyna



Fot. 6. KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. JANA CHRZCICIELA

Biała 28, 98-332 Rząśnia

fot. M. Kwiatkowski 2023 r.

Za zgodność z oryginałem

Ks. Tadeusz Dzikowski

PROKURATOR

Ks. Dzikowski