

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie
ul. Sienkiewicza 5, 98-330 Pajęczno
PINB.5143.29.2025

PROTOKÓŁ (1)

utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego

W dniu 03.09.2025r. przeprowadzono kontrole utrzymania i użytkowania zgodnie z przepisami obiektów budowlanych – **boisko sportowe**, usytuowanych na działce nr ew. 558, 559, 560, obręb 0015 Suchowola, położonych w miejscowości Suchowola, gm. Rzaśnia, będącego własnością Gminy Rzaśnia.

Kontrolujący:

1. Wojciech Chaliński – starszy inspektor w PINB w Pajęcznie
2. Jacek Smolarek – starszy inspektor w PINB w Pajęcznie

Uczestnicy:

1. Pani Aleksandra Lechowska - UG Rzaśnia
2.

Ustalenia kontroli:

W czasie kontroli ustalono, że na działkach nr ew. 558, 559, 560, obręb 0015 Suchowola, zlokalizowane są następujące obiekty:

boisko sportowe - trawa

Zarządca obiektu – Gmina Rzaśnia

Właściciel obiektu – Gmina Rzaśnia

Prowadzi dokumentację obiektu: protokoły okresowej kontroli.

I. Protokoły kontroli okresowej stanu technicznego:

Nr 11/RZ/2025 z dnia 15.12.2025r - 5 lat temu
z elementami konstrukcji murego

Zalecenia wynikające z protokołów

zgodnie z zaleceniami do wykonania protokołów

STAN TECHNICZNY OBIEKTÓW: na dzień kontroli nie

UWAGI: brak

Wyjaśnienia właściciela/zarządcy:

Obiekt użytkowany jest w dobrym stanie technicznym
nie podlegający dalszym pracom.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Protokół odczytano stronom biorącym udział w kontroli i po jego odczytaniu, jako zgodny z ustaleniami kontroli, podpisano.

Sporządzono dokumentację fotograficzną: tak

Załączniki do protokołu: Dokumentacja fotograficzna

Kontrolujący:

1. Wojciech Chaliński – starszy inspektor w PINB w Pajęcznie
2. Jacek Smolarek – starszy inspektor w PINB w Pajęcznie

Uczestnicy:

1. **INSPEKTOR**
Lech
2. Aleksandra Lechowska

Kwituję odbiór kopii protokołu:

INSPEKTOR

Aleksandra Lechowska