

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Pajęcznie  
ul. Sienkiewicza 5, 98-330 Pajęczno  
PINB.5143.29.2025

### PROTOKÓŁ (3)

#### utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego

W dniu 03.09.2025r. przeprowadzono kontrole utrzymania i użytkowania zgodnie z przepisami obiektów budowlanych - **placu zabaw**, zlokalizowanych w miejscowości Rząśnia, będących własnością Gminy Rząśnia.

#### Kontrolujący:

1. Wojciech Chaliński – starszy inspektor w PINB w Pajęcznie
2. Jacek Smolarek – starszy inspektor w PINB w Pajęcznie

#### Uczestnicy:

1. Burmistrz Aleksandra Lechowska - U.G. Pajęczno
2. ....

#### Ustalenia kontroli:

W czasie kontroli ustalono, że na działce nr ew. 1127 obręb 0013 Rząśnia, zlokalizowane są następujące obiekty:

Obiekt rolniczy z wiatrem

Zarządca obiektu – Gmina Pajęczno

Właściciel obiektu – Gmina Rząśnia

Prowadzi dokumentację obiektu: protokoły okresowej kontroli.

I. Protokoły kontroli okresowej stanu technicznego:

nr 331/RZ/2024 z dnia 22.11.2025r.

Zalecenia wynikające z protokołów

Zgodnie z zaleceniami do wykonania przedmiotem  
okresowej kontroli

STAN TECHNICZNY OBIEKTÓW: stan techniczny obiektu

stan techniczny

UWAGI: brak uwag

Wyjaśnienia właściciela/zarządcy:

Obiekt utrzymany w dobrym stanie technicznym  
nie podlega już dalszym kontrolom technicznym

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Protokół odczytano stronom biorącym udział w kontroli i po jego odczytaniu, jako zgodny z ustaleniami kontroli, podpisano.

Sporządzono dokumentację fotograficzną: tak

Załączniki do protokołu: Dokumentacja fotograficzna

#### Kontrolujący:

1. Wojciech Chaliński – starszy inspektor w PINB w Pajęcznie
2. Jacek Smolarek – starszy inspektor w PINB w Pajęcznie

#### Uczestnicy: INSPEKTOR

1. Lechowska

2. Aleksandra Lechowska

Kwituję odbiór kopii protokołu:

**INSPEKTOR**

Lechowska  
Aleksandra Lechowska