

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Pajęcznie
ul. Sienkiewicza 5
98-330 Pajęczno
Tel 34 390 72 52
e-mail: pajeczno@pinb.lodzkie.eu

PROTOKÓŁ

utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego

W dniu 20.05.2026r. przeprowadzono kontrolę utrzymania i użytkowania zgodnie z przepisami obiektów na placu zabaw w Będkowie 33A, na działce nr ew. będącego własnością Gminy Rzaśnia.

Kontrolujący:

1. Jacek Smolarek – starszy inspektor w PINB w Pajęcznie
2. Wojciech Chaliński – starszy inspektor w PINB w Pajęcznie

Uczestnicy:

1. *J. Aleksandra Ledzińska - przedstawiciel U.G. Reginie*

Ustalenia kontroli:

W czasie kontroli ustalono, że na działce nr ew. położonej w Będkowie 33A, zlokalizowany jest plac zabaw: *2101.014y z 5 urządzen*

Konstrukcja obiektów: *drewniana i stalowa*

Zarządca obiektu – *Gmina Reginie*

Właściciel obiektu – Gmina Rzaśnia

Prowadzi dokumentację obiektu: protokoły okresowej kontroli.

I. Protokoły kontroli okresowej stanu technicznego:

nr 10/R/2021 z 23.10.2021

Zalecenia wynikające z protokołów

brak

STAN TECHNICZNY OBIEKTÓW: *Na dzień kontroli nie budują*
zastawion

UWAGI: *brak*

Wyjaśnienia właściciela/zarządcy:

Utrzymujący obiekt w dobrym stanie technicznym

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Protokół odczytano stronom biorącym udział w kontroli i po jego odczytaniu, jako zgodny z ustaleniami kontroli, podpisano.

Sporządzono dokumentację fotograficzną: tak

Załączniki do protokołu: dokumentacja fotograficzna

Kontrolujący:

1. *Smolarek*
2. *Chaliński*

Uczestnicy:

1. *Aleksandra Ledzińska*

Kwituję odbiór kopii protokołu:

Aleksandra Ledzińska