

Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Pajęcznie
ul. Sienkiewicza 5
98-330 Pajęczno
Tel 34 390 72 52
e-mail: pajeczno@pinb.lodzkie.eu

PROTOKÓŁ

utrzymania i użytkowania obiektu budowlanego

W dniu 20.05.2026r. przeprowadzono kontrolę utrzymania i użytkowania zgodnie z przepisami obiektów na placu zabaw w Stróży 49, na działce nr ew. będącego własnością Gminy Rzaśnia.

Kontrolujący:

1. Jacek Smolarek – starszy inspektor w PINB w Pajęcznie
2. Wojciech Chaliński – starszy inspektor w PINB w Pajęcznie

Uczestnicy:

1. *F. Aleksandra Ledrowska - przedstawiciel U.G. Rzaśnia*

Ustalenia kontroli:

W czasie kontroli ustalono, że na działce nr ew. położonej w Stróży 49, zlokalizowany jest plac zabaw: *siłownia zewnętrzna z ławkami z plastikowymi urządzeniami*

Konstrukcja obiektów: *stalowa*

Zarządca obiektu – *Gmina Rzaśnia*

Właściciel obiektu – Gmina Rzaśnia

Prowadzi dokumentację obiektu: protokoły okresowej kontroli.

I. Protokoły kontroli okresowej stanu technicznego:

Nr 1212/2015 z 30.10.2015

Zalecenia wynikające z protokołów

STAN TECHNICZNY OBIEKTÓW: *Na dzień kontroli nie budru*

UWAGI: *B.dah*

Wyjaśnienia właściciela/zarządcy:

utrzymanie obiektu w dobrym stanie technicznym

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

Protokół odczytano stronom biorącym udział w kontroli i po jego odczytaniu, jako zgodny z ustaleniami kontroli, podpisano.

Sporządzono dokumentację fotograficzną: tak

Załączniki do protokołu: dokumentacja fotograficzna

Kontrolujący:

1. *Smolarek*
2. *Chaliński*

Uczestnicy:

1. *Aleksandra Ledrowska*

Kwituję odbiór kopii protokołu:

Aleksandra Ledrowska